


Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма В, с резьбой и пазом

Описание товара/фотография продукта



Описание

Описание продукта:

Позиционирующие втулки образуют точку крепления для болтовых элементов управления и фиксации, которые можно зафиксировать здесь надежно и точно.

В позиционирующих втулках для датчика состояния находится зажимная гайка для фиксации датчика Ø 3 на втулке.

Датчик позволяет электронике запрашивать наличие болта в позиционирующей втулке.

При использовании нескольких втулок можно определить, в какой из них находится элемент управления или фиксации.

Материал:

Позиционирующая втулка из стали или нержавеющей стали 1.4034.

Зажимная гайка из латуни.

Исполнение:

Позиционирующая втулка:
закаленная и вороненая сталь.

Закаленная и чистая нержавеющая сталь.

Зажимная гайка, никелированная.

Указание:

Адаптировано под держатели K0638.

Зажимная гайка поставляется в разобранном виде.

Максимальный момент затяжки зажимной гайки 1,2 Нм.

Применение:

Позиционирующие втулки в сочетании с датчиком состояния позволяют управлять процессом в зависимости от рабочего состояния. Одновременно гарантируется расположение элемента управления или фиксации в требуемом месте.

Например, при настройке формата упаковочных машин.

Монтаж:


Датчик крепится на втулке с помощью зажимной гайки и регулируется по оси.

При затяжке зажимной гайки датчик окончательно фиксируется.

Подробный порядок действий описывается в инструкции по монтажу.

Позиционирующие втулки из стали или нержавеющей стали для датчика состояния, форма В, с резьбой и пазом

Чертежи



Обзор изделий

Номер заказа	Форма	Тип формы	Материал основы	D	D1	D3	H	H1	H2	H3	T	SW1	SW2
K1840.203101	B	с резьбой и пазом	Сталь	3	M10x1	3	15	12	10,5	4	7	11	5
K1840.204101	B	с резьбой и пазом	Сталь	4	M10x1	3	15	12	10,5	4	7	11	5
K1840.205121	B	с резьбой и пазом	Сталь	5	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	11	13	5
K1840.206121	B	с резьбой и пазом	Сталь	6	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	11	13	5
K1840.208161	B	с резьбой и пазом	Сталь	8	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	15,5	17	5
K1840.210161	B	с резьбой и пазом	Сталь	10	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	15,5	17	5
K1840.212201	B	с резьбой и пазом	Сталь	12	M20x1,5	3	25	20	18,5	4	19	22	5
K1840.216241	B	с резьбой и пазом	Сталь	16	M24x2	3	32	27	25,5	4	25	27	5
K1840.1203101	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	3	M10x1	3	15	12	10,5	4	7	11	5
K1840.1204101	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	4	M10x1	3	15	12	10,5	4	7	11	5
K1840.1205121	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	5	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	11	13	5
K1840.1206121	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	6	M12x1,5	3	15	12	10,5	4	11	13	5
K1840.1208161	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	8	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	15,5	17	5
K1840.1210161	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	10	M16x1,5	3	20	15	13,5	4	15,5	17	5
K1840.1212201	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	12	M20x1,5	3	25	20	18,5	4	19	22	5
K1840.1216241	B	с резьбой и пазом	нержавеющая сталь	16	M24x2	3	32	27	25,5	4	25	27	5