

**Описание****Материал:**

Углеродистая сталь.

Исполнение:


Выполнено воронение.

Указание:

Призмы для комплектов цепных зажимов предназначены для гибкой установки заготовки. Призмы можно закрепить с помощью пазовых сухарей на столе станка.

Принадлежности:

Гайки для Т-образных пазов DIN 508 расширены, K0377.

Чертежи

Стальные призмы для комплектов цепных зажимов

Обзор изделий

Стальные призмы для комплектов цепных зажимов

Номер заказа	B	B1	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	L4
K1662.11847080	47	20	13,5	20	M6	80	35	5,5	27	67	118	19	59	42	80
K1662.14847100	47	20	17,5	26	M6	100	44	5,5	33	33	148	24	74	44	100
K1662.36007825022	78	20	22	33	M6	250	102	5,5	91	161	360	45	100	44	270
K1662.36007825026	78	20	26	40	M6	250	102	5,5	91	161	360	45	100	44	270