

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

Описание товара/фотография продукта



# KIPPlack

## Описание

### Материал:

Гильза из нержавеющей стали 1.4305.

Упорный штифт из POM.

Пружина из нержавеющей стали 1.4310.

Резьбовой стопорной элемент из нейлона.

### Исполнение:


Без покрытия.

### Указание на чертеже:

L2 = прикл. два шага резьбы

1) Установочный винт приклеен

## Чертежи



## Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом из POM, нержавеющая сталь, с резьбовым стопорным элементом

## Обзор изделий

Пружинные упорные детали с шестигранным углублением и упорным штифтом, стандартная упругость, с резьбовым стопорным элементом

| Номер заказа | D   | D1  | H   | L  | L1 | T1  | N   | S   | Начальная упругость F1 прибл., Н | Конечная упругость F2 прибл., Н | Крутящий момент ввинчивания, ок. Нм | Крутящий момент вывинчивания, ок. Нм | Номер заказа, монтажный ключ |
|--------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| K0330.05     | M5  | 2,4 | 2,3 | 18 | 7  | 0,8 | 0,8 | 1,5 | 5                                | 17                              | 0,12                                | 0,08                                 | K0317.905                    |
| K0330.06     | M6  | 2,7 | 2,5 | 20 | 7  | 1   | 1   | 2   | 6                                | 17                              | 0,45                                | 0,22                                 | K0317.906                    |
| K0330.08     | M8  | 3,5 | 3   | 22 | 8  | 1,4 | 1,2 | 2,5 | 7                                | 29                              | 1,05                                | 0,37                                 | K0317.908                    |
| K0330.10     | M10 | 4   | 3   | 22 | 9  | 1,4 | 1,6 | 3   | 8                                | 31                              | 1,3                                 | 0,6                                  | K0317.910                    |
| K0330.12     | M12 | 6   | 4   | 28 | 10 | 2   | 2   | 4   | 10                               | 47                              | 2                                   | 1,3                                  | K0317.912                    |
| K0330.16     | M16 | 7,5 | 5   | 32 | 14 | 2,5 | 2,5 | 5   | 38                               | 85                              | 3,9                                 | 3                                    | K0317.916                    |